

ANALISIS PENILAIAN KERUSAKAN JALAN DENGAN METODE PCI DAN BINA MARGA PADA RUAS JALAN KAWALI (KM BANDUNG 138+000 SAMPAI KM BANDUNG 140+000)

Silah Anwar Fadilah¹, Uu Saepudin², Taufik Martha³.

¹²³Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh

Email: Silahanwar12@gmail.com, uusaepudin20@gmail.com, taufikmartha90@gmail.com

ABSTRACT

The Kawali road section (Km Bandung 138+000 to Km Bandung 140+000) experienced road damage which caused inconvenience for motorists using the road. The methods used in this research are the pavement condition index (PCI) method and the community development method. The aim of this research is to determine differences in the level of damage on the Kawali road section (Km Bandung 138+000 to Km Bandung 140+000), as well as determine alternative ways to handle damage on the Kawali road section (Km Bandung 138+000 to Km Bandung 140+000) using the Pavement Condition Index (PCI) method and the Bina Marga method. The research results showed that there were 8 types of damage that occurred with the total number of damages on this road section being 72 with a total area of 585.12 m². The PCI value for each segment is different, in segment 1 STA 0+000 – 0+500, a score of 24 is categorized as very poor, segment 2 STA 0+500 – 1+000 gets a score of 30, categorized as poor, segment 3 STA 1+000 – 1+500 gets a score of 12 which is categorized as very poor, segment 4 STA 1+500 – 2+000 gets a score of 4 which is categorized as failed. Meanwhile, after calculating the average PCI value obtained, it was 17,5 after matching it with the parameters, the road conditions were very bad (very poor). Then, in the community development method, after obtaining the LHR class value and road damage condition value, the results of the analysis obtained a priority order value of 4.45 and if included in the road condition parameters, a periodic maintenance program must be obtained.

Keywords: Pavement Condition Index (PCI) and Bina Marga

I. PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat berperan penting dalam sektor perhubungan untuk distribusi barang dan jasa, selain untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, perkerasan jalan yang baik juga diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman dalam mengemudi. Mengingat betapa besarnya manfaat jalan bagi suatu perkembangan daerah, maka dalam merencanakan jalan atau peningkatan jalan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Dilihat dari kontruksi perkerasan atau geometrik jalan harus dapat memberikan pelayanan yang optimal, dengan demikian pengguna jalan akan terjamin keselamatannya.

Kerusakan permukaan perkerasan jalan yang rusak akan menyebabkan ketidaknyamanan

saat berkendara, juga akan menghambat laju kendaraan dan dalam kondisi yang parah bisa mengakibatkan kecelakaan. Semakin tinggi tingkat kerusakan jalan maka semakin rendah tingkat kecepatan kendaraan, sebaliknya semakin rendah tingkat kerusakan maka semakin tinggi kecepatan kendaraan. Beberapa faktor penyebab kerusakan jalan, yaitu peningkatan beban volume lalu lintas, sistem drainase yang tidak baik, sifat material kontruksi perkerasan yang kurang baik, iklim kondisi tanah yang tidak stabil, perencanaan lapis perkerasan dan proses pelaksanaan pekerjaan kontruksi perkerasan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi yang mempengaruhi kinerja ruas jalan dan menyebabkan ketidaknyamanan pengendara menggunakan jalan raya.

Ruas jalan kawali sebagai penghubung antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka, jalan ini sebagai prasarana pergerakan lalu lintas untuk melakukan aktifitas baik aksebilitas maupun perpindahan barang atau jasa dan penunjang kendaraan yang melintas, terutama ekspedisi semen, ekspedisi BBM dan elpiji, ekspedisi truk kayu, pengangkut hasil bumi, mobil angkutan umum, mobil pribadi maupun sepeda motor, sehingga beban yang dilayani jalan ini menjadi semakin besar dari hari ke hari. Pemeliharaan Ruas jalan Kawali, perlu diperhatikan mengingat sangat pentingnya jalan tersebut bagi kelancaran pembangunan dan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan survei dilapangan kondisi ruas jalan kawali terjadi kerusakan permukaan perkerasan jalan. Kerusakan yang terjadi diantaranya retak-retak, berlubang, pelupukan dan pelepasan butir agregat dari campuran perkerasan jalan. Berbagai keluhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi kerusakan jalan tersebut. Untuk mengatasi masalah kerusakan di atas, selain diperlukan bahan yang dapat meningkatkan lapisan permukaan perkerasan jalan, diperlukan cara menganalisis kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor lalu lintas dan faktor lingkungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan tingkat kerusakan pada Ruas Jalan Kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000) dengan menggunakan metode *Pavement Condition Index* (PCI) dan metode Bina Marga.
2. Menentukan alternatif penanganan kerusakan pada Ruas Jalan Kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000).

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Mengembangkan wawasan keilmuan Teknik Sipil Khususnya Bidang Transportasi dalam hal peningkatan kinerja ruas jalan.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan reperensi bagi para praktisi dalam penanganan kerusakan jalan

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2024. Adapun yang menjadi lokasi penelitian Ruas Jalan Kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000).

2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akan dianalisis menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan Bina Marga. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi

1. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang didapatkan dari hasil survei/tinjauan/pengamatan langsung ke lapangan atau proyek, data yang diperoleh antara lain:

- Data Lalu Lintas Harian Rata-rata(LHR).
- Data Dimensi kerusakan perkerasan jalan meliputi (Panjang Kerusakan, Lebar Kerusakan, Tinggi kerusakan), dan data Geometrik Jalan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang telah ada sebelumnya untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh dari instansi terkait. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- Peta lokasi

Peta lokasi penelitian digunakan untuk menentukan titik lokasi kerusakan jalan yang diteliti.

- Data karakteristik

Data karakteristik jalan digunakan untuk mengetahui tipe jalan, lebar perkerasan dan panjang ruas jalan penelitian.

- Data klasifikasi

Data klasifikasi jalan digunakan untuk menentukan kelas jalan.

2.3 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Handphone/HP digunakan untuk mengambil dokumentasi di lokasi.

2. *Traffic Counter* digunakan untuk Menghitung data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR).
3. Meteran digunakan untuk mengukur dimensi kerusakan pada perkerasan jalan.

2.4 Tahapan Penelitian



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Geometrik Jalan

Ruas jalan Kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000) merupakan jalan satu jalur dua arah dengan lebar perkerasan 6 meter. Pada ruas jalan ini terjadi beberapa kerusakan perkerasan baik pada badan jalan, maupun bahu jalan, hal tersebut terjadi karena tingginya volume kendaraan pada waktu tertentu dan banyaknya kendaraan berat yang melewati jalur tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada perkerasan jalan, sehingga kinerja jalan menjadi kurang maksimal. Data geometrik jalan yang diperoleh sebagai berikut.

1. Tipe jalan : 1 Jalur, 2 Arah
2. Panjang Segmen Penelitian : 2 Km
3. Lebar Perkerasan : 6 Meter

3.2 Volume Lalu Lintas

Sebelum dilakukannya survei volume lalu lintas, kendaraan dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Sepeda motor (MC)
- b. Kendaraan Ringan (LV) : Mobil Pribadi, Pick up, kendaraan umum ringan angkot, elf.

- c. Kendaraan Berat (HV) : Truck, Dump Truck, Bus.

Data volume lalu lintas didapatkan dari hasil pengamatan dan survei yang dilakukan selama 7 hari dengan 2 pos pengamatan. Lamanya penelitian dilakukan selama 12 jam dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Volume lalu lintas dapat dilihat pada table 4.16.

3.3 Analisis Kerusakan menurut Metode Pavement Condition Index (PCI)

3.3.1 Hasil Survei Kondisi Jalan

Hasil pengukuran kondisi jalan pada ruas jalan kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Pengukuran dan Kondisi Jalan

| STA | Jenis Kerusakan | Panjang (m) | Lebar (m) | Luas (m ²) | Luas Total Per STA (m ²) | Kelas Kerusakan |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 0+000 - 0+100 | Retak Kult Buaya | 5,00 | 0,80 | 4,00 | 7,15 | M |
| | Delaminasi Lubang | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 0,50 | 0,30 | 0,15 | | |
| 0+100 - 0+200 | Retak Kult Buaya | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 8,60 | M |
| | Delaminasi Pengausan | 1,50 | 1,00 | 1,50 | | |
| | Retak Kult Buaya | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| 0+200 - 0+300 | Retak Kult Buaya | 5,00 | 0,50 | 2,50 | 36,50 | H |
| | Delaminasi | 16,00 | 1,50 | 24,00 | | |
| | Retak Memanjang | 20,00 | 0,50 | 10,00 | | |
| 0+300 - 0+400 | Retak Memanjang | 22,00 | 0,50 | 11,00 | 20,90 | H |
| | Retak Memanjang | 13,00 | 0,30 | 3,90 | | |
| | Delaminasi | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| 0+400 - 0+500 | Retak Kult Buaya | 13,00 | 0,60 | 7,80 | 28,40 | H |
| | Retak Memanjang Tambalan | 6,00 | 0,10 | 0,60 | | |
| | Tambalan | 20,00 | 1,00 | 20,00 | | |
| | Retak Memanjang | 6,00 | 0,20 | 1,20 | | |
| 0+500 - 0+600 | Tambalan Lubang | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,28 | M |
| | Retak Kult Buaya | 0,40 | 0,20 | 0,08 | | |
| 0+600 - 0+700 | Retak Kult Buaya | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 16,60 | H |
| | Retak Kult Buaya | 4,50 | 0,80 | 3,60 | | |
| | Tambalan | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 3,00 | 1,50 | 4,50 | | |
| 0+700 - 0+800 | Butiran Lepas | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 11,95 | M |
| | Retak Kult Buaya | 3,50 | 0,70 | 2,45 | | |
| 0+800 - 0+900 | Retak Memanjang | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 35,30 | H |
| | Retak Kult Buaya | 14,00 | 1,00 | 14,00 | | |
| | Kegemukan | 3,00 | 0,30 | 0,90 | | |
| | Retak Kult Buaya | 20,00 | 1,00 | 20,00 | | |
| 0+900 - 1+000 | Retak Kult Buaya | 7,00 | 1,20 | 8,40 | 34,90 | H |
| | Butiran Lepas | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 15,00 | 1,10 | 16,50 | | |
| | Delaminasi | 4,00 | 1,00 | 4,00 | | |
| 1+000 - 1+100 | Retak Kult Buaya | 7,00 | 1,20 | 8,40 | 45,49 | H |
| | Retak Kult Buaya | 24,00 | 1,00 | 24,00 | | |
| | Delaminasi Lubang | 13,00 | 1,00 | 13,00 | | |
| | Retak Memanjang | 0,45 | 0,20 | 0,09 | | |
| 1+100 - 1+200 | Retak Kult Buaya | 11,00 | 1,20 | 13,20 | 37,70 | H |
| | Retak Kult Buaya | 22,00 | 1,00 | 22,00 | | |
| | Retak Memanjang Pengausan | 4,00 | 0,50 | 2,00 | | |
| 1+200 - 1+300 | Butiran Lepas | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 45,20 | H |
| | Retak Kult Buaya | 4,00 | 0,60 | 2,40 | | |
| | Retak Kult Buaya | 20,00 | 1,00 | 20,00 | | |
| | Delaminasi | 6,00 | 0,30 | 1,80 | | |
| | Retak Kult Buaya | 8,00 | 0,50 | 4,00 | | |
| | Kegemukan | 18,00 | 0,50 | 9,00 | | |
| 1+300 - 1+400 | Retak Kult Buaya | 4,00 | 0,40 | 1,60 | 20,80 | H |
| | Butiran Lepas | 3,00 | 0,40 | 1,20 | | |
| | Retak Kult Buaya | 18,00 | 1,00 | 18,00 | | |
| 1+400 - 1+500 | Retak Kult Buaya | 2,00 | 0,30 | 0,60 | 7,35 | M |
| | Butiran Lepas | 5,00 | 1,00 | 5,00 | | |
| | Retak Memanjang | 7,00 | 0,25 | 1,75 | | |
| 1+500 - 1+600 | Retak Kult Buaya | 6,50 | 0,80 | 5,20 | 5,20 | L |
| | Butiran Lepas | 8,00 | 1,50 | 12,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 4,00 | 0,50 | 2,00 | | |
| 1+600 - 1+700 | Retak Kult Buaya | 36,00 | 1,00 | 36,00 | 66,00 | H |
| | Lubang | 1,00 | 0,40 | 0,40 | | |
| | Retak Kult Buaya | 13,00 | 1,20 | 15,60 | | |
| | Retak Kult Buaya | 35,00 | 1,00 | 35,00 | | |
| 1+700 - 1+800 | Retak Kult Buaya | 11,00 | 1,00 | 11,00 | 49,20 | H |
| | Butiran Lepas | 4,00 | 0,80 | 3,20 | | |
| | Delaminasi | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 11,00 | 0,70 | 7,70 | | |
| 1+800 - 1+900 | Retak Memanjang | 28,00 | 1,10 | 30,80 | 78,60 | H |
| | Retak Kult Buaya | 9,00 | 0,80 | 7,20 | | |
| | Butiran Lepas | 4,00 | 0,60 | 2,40 | | |
| | Delaminasi | 14,00 | 1,00 | 14,00 | | |
| | Tambalan | 8,00 | 1,00 | 8,00 | | |
| | Retak Kult Buaya | 5,00 | 1,30 | 6,50 | | |
| 1+900 - 2+000 | Retak Kult Buaya | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 23,00 | H |
| | Butiran Lepas | 5,00 | 1,00 | 5,00 | | |

Sumber : Hasil Analisis

3.3.2 Menentukan Kadar Kerusakan (Density)

Suatu persentase luas atau panjang total dari satu jenis kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang diukur, bisa berupa meter atau meter persegi inilah kerapatan (*Density*).

Rumus dari *Density* ini adalah $\frac{7,15}{600} \times 100\% = 1,19$

Luas Perkerasan = Lebar jalan x 100

Berikut merupakan nilai *density* yang dihitung dari hasil survei.

Tabel 2 Luas Kerusakan dan Nilai *Density*


| STA | Kelas | Luas | Lebar | <i>Density (%)</i> |
|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Kerusakan | Kerusakan m ² | Perkerasan m ² | |
| 0+000 - 0+100 | M | 7,15 | 600 | 1,19 |
| 0+100 - 0+200 | M | 8,60 | 600 | 1,43 |
| 0+200 - 0+300 | H | 36,50 | 600 | 6,08 |
| 0+300 - 0+400 | H | 20,90 | 600 | 3,48 |
| 0+400 - 0+500 | H | 28,40 | 600 | 4,73 |
| 0+500 - 0+600 | M | 6,28 | 600 | 1,05 |
| 0+600 - 0+700 | H | 16,60 | 600 | 2,77 |
| 0+700 - 0+800 | M | 11,95 | 600 | 1,99 |
| 0+800 - 0+900 | H | 35,30 | 600 | 5,88 |
| 0+900 - 1+000 | H | 34,90 | 600 | 5,82 |
| 1+000 - 1+100 | H | 45,49 | 600 | 7,58 |
| 1+100 - 1+200 | H | 37,70 | 600 | 6,28 |
| 1+200 - 1+300 | H | 45,20 | 600 | 7,53 |
| 1+300 - 1+400 | H | 20,80 | 600 | 3,47 |
| 1+400 - 1+500 | M | 7,35 | 600 | 1,23 |
| 1+500 - 1+600 | L | 5,20 | 600 | 0,87 |
| 1+600 - 1+700 | H | 66,00 | 600 | 11,00 |
| 1+700 - 1+800 | H | 49,20 | 600 | 8,20 |
| 1+800 - 1+900 | H | 78,60 | 600 | 13,10 |
| 1+900 - 2+000 | H | 23,00 | 600 | 3,83 |

Sumber : Hasil Analisis

3.3.3 Mencari Nilai *Deduct Value* (DV)

Deduct Value merupakan nilai yang didapatkan dengan cara menghubungkan nilai *density* dan kelas kerusakan yang nantinya muncul nilai *Deduct Value* dengan menggunakan grafik. Grafik *Deduct* dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 1 Grafik



Grafik Hubungan Density dan Kelas Kerusakan

Tabel 3 Nilai *Deduct Value* (DV) STA 0+000 – 0+500

| STA | Luas | Luas | Kelas | Density | Deduct |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| | Kerusakan m ² | Perkerasan m ² | Kerusakan | % | Value % |
| 0+000 - 0+100 | 7,15 | 600 | M | 1,19 | 13,00 |
| 0+100 - 0+200 | 8,60 | 600 | M | 1,43 | 23,00 |
| 0+200 - 0+300 | 36,50 | 600 | H | 6,08 | 42,00 |
| 0+300 - 0+400 | 20,90 | 600 | H | 3,48 | 31,00 |
| 0+400 - 0+500 | 28,40 | 600 | H | 4,73 | 37,00 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 4 Nilai *Deduct Value* (DV) STA 0+500 – 1+000

| STA | Luas | Luas | Kelas | Density | Deduct |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| | Kerusakan m ² | Perkerasan m ² | Kerusakan | % | Value % |
| 0+500 - 0+600 | 45,49 | 600 | M | 1,05 | 10,00 |
| 0+600 - 0+700 | 37,70 | 600 | H | 2,77 | 28,00 |
| 0+700 - 0+800 | 45,20 | 600 | M | 1,99 | 15,00 |
| 0+800 - 0+900 | 20,80 | 600 | H | 5,88 | 40,00 |
| 0+900 - 1+000 | 7,35 | 600 | H | 5,82 | 38,00 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 5 Nilai *Deduct Value* (DV) STA 1+000 – 1+500

| STA | Luas | Luas | Kelas | Density | Deduct |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| | Kerusakan m ² | Perkerasan m ² | Kerusakan | % | Value % |
| 1+000 - 1+100 | 45,49 | 600 | H | 7,58 | 47,00 |
| 1+100 - 1+200 | 37,70 | 600 | H | 6,28 | 42,00 |
| 1+200 - 1+300 | 45,20 | 600 | H | 7,53 | 46,00 |
| 1+300 - 1+400 | 20,80 | 600 | H | 3,47 | 31,00 |
| 1+400 - 1+500 | 7,35 | 600 | M | 1,23 | 10,00 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 6 Nilai *Deduct Value* (DV) STA 1+500 – 2+000

| STA | Luas | Luas | Kelas | Density | Deduct |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| | Kerusakan m ² | Perkerasan m ² | Kerusakan | % | Value % |
| 1+500 - 1+600 | 5,20 | 600 | L | 0,87 | 5,00 |
| 1+600 - 1+700 | 66,00 | 600 | H | 11,00 | 57,00 |
| 1+700 - 1+800 | 49,20 | 600 | H | 8,20 | 49,00 |
| 1+800 - 1+900 | 78,60 | 600 | H | 13,10 | 58,00 |
| 1+900 - 2+000 | 23,00 | 600 | H | 3,83 | 33,00 |

Sumber : Hasil Analisis

3.3.4 Mencari Total *Deduct Value* (TDV)

Setelah seluruh nilai *Deduct Value*

didapatkan, maka selanjutnya
akan

didapatkan total *Deduct Value* dengan menambah seluruh *Deduct Value* pada setiap STA. perhitungan nilai Total *Deduct Value* (TDV).

Tabel 7 Total *Deduct Value* STA 0+000 – 0+500

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 13,00 | |
| 0+000 - 0+500 | 1 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 13,00 | 146 |
| | 2 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 2 | 135 |
| | 3 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 2 | 2 | 114 |
| | 4 | 42,00 | 37,00 | 2 | 2 | 2 | 85 |
| | 5 | 42,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 8 Total *Deduct Value* STA 0+500 – 1+000

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | |
| 0+500 - 1+000 | 1 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | 131 |
| | 2 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 2 | 123 |
| | 3 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 2 | 2 | 110 |
| | 4 | 40,00 | 38,00 | 2 | 2 | 2 | 84 |
| | 5 | 40,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 9 Total *Deduct Value* STA 1+000 – 1+500

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | 47,00 | 46,00 | 42,00 | 31,00 | 10,00 | |
| 1+000 - 1+500 | 1 | 47,00 | 46,00 | 42,00 | 31,00 | 10,00 | 176 |
| | 2 | 47,00 | 46,00 | 42,00 | 31,00 | 2 | 168 |
| | 3 | 47,00 | 46,00 | 42,00 | 2 | 2 | 139 |
| | 4 | 47,00 | 46,00 | 2 | 2 | 2 | 99 |
| | 5 | 47,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 10 Total *Deduct Value* STA 1+500 – 2+000


| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|
| | | 58,00 | 57,00 | 49,00 | 33,00 | 5,00 | |
| 1+500 - 2+000 | 1 | 58,00 | 57,00 | 49,00 | 33,00 | 5,00 | 202 |
| | 2 | 58,00 | 57,00 | 49,00 | 33,00 | 2 | 199 |
| | 3 | 58,00 | 57,00 | 49,00 | 2 | 2 | 168 |
| | 4 | 58,00 | 57,00 | 2 | 2 | 2 | 121 |
| | 5 | 58,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |

Sumber : Hasil Analisis

3.3.5 Mencari *Corrected Deduct Value* (CDV)

Nilai deduktif terkoreksi atau *Corrected Deduct Value* (CDV) didapatkan dengan cara menghubungkan nilai Total *Deduct Value* (TDV) dengan nilai *Corrected Deduct Value* (CDV) dengan menggunakan grafik. Grafik ditarik ke atas sesuai nilai TDV hingga mengikuti jumlah nilai pengurang (q) lalu tarik ke kiri hingga didapatkan nilai CDV. Grafik TDV dan Nilai CDV dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2 Grafik CDV



Tabel 11 Nilai *Corrected Deduct Value* (CDV) STA 0+000 – 0+500

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) | q | CORRECTED DEDUCT VALUE (CDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| | | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 13,00 | | | |
| 0+000 - 0+500 | 1 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 13,00 | 146 | 5 | 75 |
| | 2 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 2 | 135 | 4 | 76 |
| | 3 | 42,00 | 37,00 | 31,00 | 2 | 2 | 114 | 3 | 71 |
| | 4 | 42,00 | 37,00 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 61 |
| | 5 | 42,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 51 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 12 Nilai *Corrected Deduct Value* (CDV) STA 0+500 – 1+000

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) | q | CORRECTED DEDUCT VALUE (CDV) |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| | | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | | | |
| 0+500 - 1+000 | 1 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | 131 | 5 | 68 |
| | 2 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 2 | 123 | 4 | 70 |
| | 3 | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 2 | 2 | 110 | 3 | 68 |
| | 4 | 40,00 | 38,00 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 60 |
| | 5 | 40,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | 48 |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 13 Nilai *Corrected Deduct Value* (CDV) STA 1+000 – 1+500

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) | q | CORRECTED DEDUCT VALUE (CDV) | |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|------------------------------|----|
| | | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 31.00 | | | 176 | 5 |
| 1+000 - 1+500 | 1 | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 31.00 | 2 | 168 | 4 | 88 |
| | 2 | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 2 | 2 | 139 | 3 | 82 |
| | 3 | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 2 | 2 | 99 | 2 | 68 |
| | 4 | 47.00 | 46.00 | 2 | 2 | 2 | 55 | 1 | 56 |
| | | 47.00 | 2 | 2 | 2 | | | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 14 Nilai Corrected Deduct Value (CDV) STA 1+500 – 2+000

| STA | NO | DEDUCT VALUE (DV) % | | | | TOTAL DEDUCT VALUE (TDV) | q | CORRECTED DEDUCT VALUE (CDV) | |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|------------------------------|----|
| | | 58.00 | 57.00 | 49.00 | 33.00 | 5,00 | | 202 | 94 |
| 1+500 - 2+000 | 1 | 58.00 | 57.00 | 49.00 | 33.00 | 2 | 199 | 4 | 96 |
| | 2 | 58.00 | 57.00 | 49.00 | 2 | 2 | 168 | 3 | 94 |
| | 3 | 58.00 | 57.00 | 49.00 | 2 | 2 | 121 | 2 | 81 |
| | 4 | 58.00 | 57.00 | 2 | 2 | 2 | 66 | 1 | 66 |
| | 5 | 58.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

Sumber : Hasil Analisis

3.3.6 Menghitung Nilai PCI

Menghitung nilai PCI dilakukan dengan cara mengambil nilai CDV tertinggi sebagai pengurang. Untuk STA 0+000 – 0+500 Nilai CDV tertinggi adalah 76.

$$\begin{aligned} \text{Maka PCI} &= 100 - \text{Nilai tertinggi CDV} \\ &= 100 - 76 \\ &= 24 \end{aligned}$$

Nilai PCI nya adalah 24 dikategorikan sangat buruk (*very poor*).

Tabel nilai PCI dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 15 Nilai PCI tiap Segmen dan PCI Rata-rata

| NO | STA | NILAI PCI |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | 0+000 - 0+500 | 24 |
| 2 | 0+500 - 1+000 | 30 |
| 3 | 1+000 - 1+500 | 12 |
| 4 | 1+500 - 2+000 | 4 |
| | | |
| | PCI Rata-Rata = | 70 |
| | | 4 |
| | Jumlah | 17,5 |

Setelah dilakukan perhitungan dan analisis, maka nilai PCI segmen 1 STA 0+000 – 0+500 yaitu 24 dikategorikan sangat buruk (*very poor*), segmen 2 STA 0+500 – 1+000 yaitu 30 dikategorikan buruk (*poor*), segmen 3 STA 1+000 – 1+500 yaitu 12 dikategorikan sangat buruk (*very poor*) segmen 4 STA 1+500 – 2+000 yaitu 4 dikategorikan gagal (*failed*) dan setelah dihitung PCI rata-rata didapatkan nilai sebesar 17,5. Kemudian jika dimasukan ke dalam tabel hubungan antara

nilai PCI dengan kondisi jalan, maka dapat dikategorikan sangat buruk (*very poor*).

3.4 Analisis Kerusakan Menurut Metode Bina Marga

3.4.1 Hasil Survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)

Hasil survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang dilakukan selama 7 hari dalam kurun waktu 12 jam perharinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Senin, 17 Juni 2024

| NO | WAKTU | MC | LV | | | HV | | | BUS |
|--------------|---------------|------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | MOBIL PRIBADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | |
| 1 | 06.00 - 07.00 | 772 | 145 | 27 | 13 | 26 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | 07.00 - 08.00 | 859 | 150 | 46 | 13 | 43 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 08.00 - 09.00 | 911 | 167 | 46 | 11 | 55 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 09.00 - 10.00 | 895 | 166 | 50 | 10 | 64 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | 10.00 - 11.00 | 775 | 160 | 66 | 11 | 45 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | 11.00 - 12.00 | 681 | 179 | 33 | 12 | 34 | 7 | 3 | 0 |
| 7 | 12.00 - 13.00 | 977 | 269 | 87 | 10 | 51 | 9 | 1 | 5 |
| 8 | 13.00 - 14.00 | 945 | 204 | 58 | 8 | 55 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | 14.00 - 15.00 | 897 | 215 | 51 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | 15.00 - 16.00 | 901 | 177 | 61 | 7 | 26 | 9 | 3 | 3 |
| 11 | 16.00 - 17.00 | 687 | 161 | 27 | 7 | 18 | 10 | 2 | 2 |
| 12 | 17.00 - 18.00 | 326 | 84 | 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| Total | | 9332 | 2082 | 559 | 115 | 455 | 104 | 29 | 30 |
| Jumlah Total | | | | | | 12886 | | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 17 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Selasa, 18 Juni 2024

| NO | WAKTU | MC | LV | | | HV | | | BUS |
|--------------|---------------|------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | MOBIL PRIBADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | |
| 1 | 06.00 - 07.00 | 758 | 124 | 40 | 13 | 35 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 07.00 - 08.00 | 832 | 152 | 51 | 13 | 49 | 14 | 2 | 0 |
| 3 | 08.00 - 09.00 | 925 | 165 | 61 | 13 | 49 | 19 | 1 | 4 |
| 4 | 09.00 - 10.00 | 872 | 186 | 64 | 12 | 40 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | 10.00 - 11.00 | 828 | 168 | 64 | 13 | 45 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | 11.00 - 12.00 | 689 | 122 | 45 | 12 | 22 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 12.00 - 13.00 | 836 | 129 | 49 | 11 | 45 | 24 | 2 | 1 |
| 8 | 13.00 - 14.00 | 756 | 154 | 61 | 12 | 53 | 30 | 4 | 4 |
| 9 | 14.00 - 15.00 | 738 | 148 | 73 | 12 | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 10 | 15.00 - 16.00 | 877 | 131 | 52 | 10 | 35 | 22 | 1 | 4 |
| 11 | 16.00 - 17.00 | 681 | 36 | 8 | 6 | 26 | 17 | 2 | 0 |
| 12 | 17.00 - 18.00 | 520 | 93 | 16 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| Total | | 9372 | 1606 | 2381 | | 443 | 182 | 17 | 20 |
| Jumlah Total | | | | | | 12885 | | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 18 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Rabu, 19 Juni 2024

| NO | WAKTU | MC | LV | | | HV | | | BUS |
|--------------|---------------|------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | MOBIL PRIBADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | |
| 1 | 06.00 - 07.00 | 766 | 150 | 31 | 14 | 28 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 07.00 - 08.00 | 752 | 177 | 50 | 18 | 36 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | 08.00 - 09.00 | 732 | 165 | 67 | 15 | 57 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 09.00 - 10.00 | 774 | 177 | 49 | 14 | 44 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 10.00 - 11.00 | 616 | 150 | 80 | 15 | 47 | 9 | 4 | 0 |
| 6 | 11.00 - 12.00 | 669 | 162 | 33 | 11 | 29 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 12.00 - 13.00 | 631 | 212 | 36 | 14 | 62 | 7 | 2 | 2 |
| 8 | 13.00 - 14.00 | 759 | 232 | 47 | 12 | 72 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 14.00 - 15.00 | 881 | 236 | 47 | 12 | 38 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 15.00 - 16.00 | 652 | 282 | 49 | 10 | 46 | 9 | 1 | 2 |
| 11 | 16.00 - 17.00 | 872 | 225 | 39 | 8 | 34 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | 17.00 - 18.00 | 406 | 78 | 25 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Total | | 8526 | 2244 | 513 | 144 | 507 | 81 | 13 | 15 |
| Jumlah Total | | | | | | 12083 | | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 19 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Jumat, 28 Juni 2024

| NO | WAKTU | | MC MOTOR | LV | | HV | | | | |
|----|--------------|-------|-------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | AWAL | AKHIR | | MOBIL PRIHADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | BUS |
| 1 | 06.00 | 07.00 | 853 | 108 | 43 | 31 | 80 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 07.00 | 08.00 | 898 | 122 | 46 | 24 | 39 | 9 | 2 | 2 |
| 3 | 08.00 | 09.00 | 862 | 138 | 35 | 32 | 47 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | 09.00 | 10.00 | 835 | 180 | 44 | 9 | 46 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | 10.00 | 11.00 | 799 | 207 | 47 | 32 | 32 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 11.00 | 12.00 | 721 | 198 | 38 | 11 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| 7 | 12.00 | 13.00 | 650 | 250 | 54 | 8 | 43 | 19 | 1 | 4 |
| 8 | 13.00 | 14.00 | 647 | 271 | 47 | 15 | 28 | 17 | 3 | 5 |
| 9 | 14.00 | 15.00 | 769 | 249 | 45 | 30 | 21 | 19 | 2 | 3 |
| 10 | 15.00 | 16.00 | 655 | 194 | 57 | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | 16.00 | 17.00 | 571 | 169 | 30 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | 17.00 | 18.00 | 354 | 78 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| | Total | | 8614 | 2190 | 406 | 113 | 362 | 126 | 26 | 24 |
| | Jumlah Total | | | | | 11914 | | 532 | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 20 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Sabtu, 29 Juni 2024

| NO | WAKTU | | MC MOTOR | LV | | HV | | | | |
|----|--------------|-------|-------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | AWAL | AKHIR | | MOBIL PRIHADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | BUS |
| 1 | 06.00 | 07.00 | 815 | 95 | 46 | 31 | 85 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | 07.00 | 08.00 | 873 | 109 | 60 | 30 | 47 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | 08.00 | 09.00 | 902 | 111 | 64 | 31 | 79 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | 09.00 | 10.00 | 869 | 130 | 66 | 23 | 60 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | 10.00 | 11.00 | 811 | 133 | 68 | 31 | 59 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | 11.00 | 12.00 | 719 | 110 | 38 | 10 | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 12.00 | 13.00 | 365 | 157 | 48 | 12 | 59 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | 13.00 | 14.00 | 832 | 162 | 73 | 16 | 62 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | 14.00 | 15.00 | 718 | 231 | 62 | 183 | 62 | 12 | 2 | 0 |
| 10 | 15.00 | 16.00 | 768 | 248 | 64 | 30 | 87 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | 16.00 | 17.00 | 577 | 183 | 46 | 11 | 35 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 17.00 | 18.00 | 399 | 107 | 34 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 |
| | Total | | 9147 | 1782 | 660 | 129 | 613 | 87 | 17 | 17 |
| | Jumlah Total | | | | | 12441 | | 734 | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 21 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Minggu, 30 Juni 2024

| NO | WAKTU | | MC MOTOR | LV | | HV | | | | |
|----|--------------|-------|-------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | AWAL | AKHIR | | MOBIL PRIHADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | BUS |
| 1 | 06.00 | 07.00 | 848 | 155 | 40 | 35 | 36 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 07.00 | 08.00 | 853 | 212 | 36 | 35 | 33 | 14 | 2 | 3 |
| 3 | 08.00 | 09.00 | 771 | 141 | 39 | 18 | 40 | 13 | 1 | 2 |
| 4 | 09.00 | 10.00 | 780 | 141 | 67 | 25 | 36 | 10 | 1 | 1 |
| 5 | 10.00 | 11.00 | 702 | 121 | 50 | 16 | 27 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | 11.00 | 12.00 | 678 | 124 | 53 | 25 | 39 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 12.00 | 13.00 | 666 | 142 | 39 | 15 | 54 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 13.00 | 14.00 | 722 | 192 | 57 | 14 | 44 | 27 | 4 | 4 |
| 9 | 14.00 | 15.00 | 896 | 147 | 53 | 15 | 52 | 32 | 1 | 0 |
| 10 | 15.00 | 16.00 | 941 | 210 | 49 | 12 | 22 | 34 | 2 | 2 |
| 11 | 16.00 | 17.00 | 883 | 166 | 64 | 3 | 41 | 26 | 3 | 2 |
| 12 | 17.00 | 18.00 | 597 | 81 | 17 | 1 | 22 | 2 | 0 | 4 |
| | Total | | 9329 | 1777 | 564 | 147 | 426 | 199 | 19 | 30 |
| | Jumlah Total | | | | | 12491 | | 674 | | |

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 22 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
Kamis, 04 Juli 2024

| NO | WAKTU | | MC MOTOR | LV | | HV | | | | |
|----|--------------|-------|-------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | AWAL | AKHIR | | MOBIL PRIHADI | PICK UP | ANGKUTAN UMUM | TRUK 2 AS | TRUK 3 AS | TRUK 4 AS | BUS |
| 1 | 06.00 | 07.00 | 798 | 175 | 35 | 38 | 28 | 19 | 2 | 3 |
| 2 | 07.00 | 08.00 | 853 | 179 | 69 | 25 | 55 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | 08.00 | 09.00 | 713 | 214 | 67 | 39 | 52 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | 09.00 | 10.00 | 799 | 228 | 45 | 36 | 42 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 10.00 | 11.00 | 654 | 223 | 46 | 18 | 55 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | 11.00 | 12.00 | 624 | 185 | 39 | 14 | 38 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 12.00 | 13.00 | 663 | 147 | 35 | 16 | 52 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | 13.00 | 14.00 | 707 | 173 | 46 | 7 | 30 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | 14.00 | 15.00 | 778 | 245 | 44 | 32 | 45 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | 15.00 | 16.00 | 749 | 203 | 55 | 30 | 36 | 10 | 2 | 0 |
| 11 | 16.00 | 17.00 | 526 | 143 | 29 | 6 | 34 | 5 | 0 | 4 |
| 12 | 17.00 | 18.00 | 336 | 82 | 21 | 2 | 19 | 0 | 2 | 3 |
| | Total | | 8234 | 2224 | 524 | 148 | 500 | 87 | 22 | 18 |
| | Jumlah Total | | | | | 11787 | | 627 | | |

Sumber : Hasil Analisis

Berikut data hasil ekuivalen mobil penumpang (Emp) diambil dari hari puncak yang disajikan di bawah ini.

| Hari/Tanggal | Sepeda Motor | | Kendaraan Ringan | | Kendaraan Berat | | Total Kendaraan (SMP/Hari) |
|--------------------|--------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| | Kend/Jam | Emp=0.5 | Kend/Jam | Emp=1,0 | Kend/Jam | Emp=1,5 | |
| Senin 17 Juni 2024 | 9532 | 4766 | 2736 | 2736 | 618 | 803 | 8305 |

Sumber : Hasil Analisis

3.4.2 Nilai Kelas Jalan

Berdasarkan hasil survei dan analisis, volume Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di ruas jalan kawali (Km Bandung 138+000 sampai Km Bandung 140+000) didapatkan hasil 8305 smp/hari. maka berdasarkan pada tabel 2.6 dimana LHR (smp/hari) 5000-20000 nilai kelas jalanya 6.

3.4.3 Nilai Kondisi Kerusakan Jalan

Tabel 23 Rekapitulasi Nilai Kondisi Kerusakan Jalan

| STA | Jenis Kerusakan | Luas Kerusakan m ² | Percentase Luas Kerusakan % | Angka Jenis Kerusakan | Angka Lebar Kerusakan | Angka Lurus Kerusakan | Angka Kerasukan |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 0+000 - 0+100 | Retak Kali Buaya | 4,00 | 0,0067 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Delimasi | 3,00 | 0,005 | | | | 0 |
| | Lubang | 0,15 | 0,0003 | 0 | 1 | | 0 |
| 0+100 - 0+200 | Retak Kali Buaya | 1,10 | 0,002 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Delimasi | 1,50 | 0,003 | | | | 0 |
| | Pengurasian | 6,00 | 0,010 | | | | 0 |
| 0+200 - 0+300 | Retak Kali Buaya | 2,50 | 0,004 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Delimasi | 24,00 | 0,040 | | | | 0 |
| | Retak Memanjang | 10,00 | 0,017 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 0+300 - 0+400 | Retak Memanjang | 11,00 | 0,018 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | Retak Memanjang | 3,90 | 0,007 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Delimasi | 6,00 | 0,010 | | | | 0 |
| 0+400 - 0+500 | Retak Kali Buaya | 7,80 | 0,013 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Memanjang | 0,60 | 0,001 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Tambalan | 20,00 | 0,033 | 1 | | | 1 |
| 0+500 - 0+600 | Retak Memanjang | 1,20 | 0,002 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Tambalan | 5,00 | 0,008 | 1 | | | 1 |
| | Lubang | 0,08 | 0,000 | 0 | | | 0 |
| 0+600 - 0+700 | Retak Kali Buaya | 7,00 | 0,013 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Kali Buaya | 3,60 | 0,006 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Tambalan | 6,00 | 0,010 | 1 | 1 | | 1 |
| 0+700 - 0+800 | Retak Kali Buaya | 4,50 | 0,008 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Butiran Lepas | 5,00 | 0,008 | 3 | | | 3 |
| | Retak Kali Buaya | 2,45 | 0,004 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 0+800 - 0+900 | Retak Memanjang | 0,40 | 0,001 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Retak Kali Buaya | 14,00 | 0,023 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Kegemukan | 0,90 | 0,002 | | | | 0 |
| 0+900 - 1+000 | Retak Kali Buaya | 20,00 | 0,033 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Kali Buaya | 8,40 | 0,014 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Butiran Lepas | 6,00 | 0,010 | 3 | | | 3 |
| 1+000 - 1+100 | Retak Kali Buaya | 16,50 | 0,028 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Delimasi | 4,00 | 0,007 | | | | 0 |
| | Retak Memanjang | 13,20 | 0,022 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 1+100 - 1+200 | Retak Kali Buaya | 22,00 | 0,037 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Memanjang | 2,00 | 0,003 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Pengurasian | 1,80 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+200 - 1+300 | Retak Kali Buaya | 4,00 | 0,007 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Kegemukan | 9,00 | 0,015 | | | | 0 |
| | Retak Memanjang | 8,40 | 0,014 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 1+300 - 1+400 | Retak Kali Buaya | 34,00 | 0,040 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Delimasi | 13,00 | 0,022 | | | | 0 |
| | Lubang | 0,99 | 0,000 | 0 | | | 0 |
| 1+400 - 1+500 | Retak Kali Buaya | 13,20 | 0,022 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | Retak Kali Buaya | 22,00 | 0,037 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Memanjang | 2,00 | 0,003 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1+500 - 1+600 | Retak Kali Buaya | 0,50 | 0,001 | | | | 0 |
| | Retak Memanjang | 1,75 | 0,003 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | Retak Kali Buaya | 5,20 | 0,009 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 1+600 - 1+700 | Retak Kali Buaya | 12,00 | 0,020 | 3 | | | 3 |
| | Butiran Lepas | 2,00 | 0,003 | 3 | | | 3 |
| | Retak Kali Buaya | 18,00 | 0,030 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 1+700 - 1+800 | Retak Kali Buaya | 0,60 | 0,001 | | | | 0 |
| | Butiran Lepas | 5,00 | 0,008 | 3 | | | 3 |
| | Retak Memanjang | 1,75 | 0,003 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1+800 - 1+900 | Retak Kali Buaya | 5,20 | 0,009 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Retak Kali Buaya | 12,00 | 0,020 | 3 | | | 3 |
| | Retak Kali Buaya | 15,60 | 0,026 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 1+900 - 2+000 | Retak Kali Buaya | 35,00 | 0,058 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| | Retak Kali Buaya | 11,00 | 0,018 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Butiran Lepas | 3,20 | 0,005 | 3 | | | 3 |
| 1+1000 - 1+2000 | Retak Kali Buaya | 2,00 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 7,70 | 0,013 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Retak Memanjang | 30,80 | 0,051 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1+2000 - 1+3000 | Retak Kali Buaya | 7,20 | 0,012 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| | Butiran Lepas | 2,40 | 0,004 | 3 | | | 3 |
| | Retak Kali Buaya | 14,00 | 0,023 | | | | 0 |
| 1+3000 - 1+4000 | Retak Kali Buaya | 8,00 | 0,013 | 1 | | | 1 |
| | Retak Kali Buaya | 6,50 | 0,011 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Retak Kali Buaya | 12,00 | 0,020 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 1+4000 - 1+5000 | Retak Kali Buaya | 6,00 | 0,010 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| | Butiran Lepas | 5,00 | 0,008 | 3 | | | 3 |
| | Retak Kali Buaya | 2,00 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+5000 - 1+6000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+6000 - 1+7000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+7000 - 1+8000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+8000 - 1+9000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+9000 - 2+0000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+10000 - 1+20000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+20000 - 1+30000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+30000 - 1+40000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+40000 - 1+50000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+50000 - 1+60000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+60000 - 1+70000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+70000 - 1+80000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+80000 - 1+90000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+90000 - 2+00000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+100000 - 1+200000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+200000 - 1+300000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+300000 - 1+400000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+400000 - 1+500000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+500000 - 1+600000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+600000 - 1+700000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+700000 - 1+800000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+800000 - 1+900000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+900000 - 2+000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+1000000 - 1+2000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+2000000 - 1+3000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+3000000 - 1+4000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+4000000 - 1+5000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| 1+5000000 - 1+6000000 | Retak Kali Buaya | 1,75 | 0,003 | | | | 0 |
| | Retak Kali Buaya</td | | | | | | |

pemeliharaan secara berkala. Dengan 8 jenis kerusakan yaitu retak kulit buaya, retak memanjang, butiran lepas, lubang, delaminasi, pengausan, kegemukan dan tambalan. Dengan total luas kerusakan 585,12 m².

2. Alternatif kerusakan berdasarkan metode PCI diperoleh nilai PCI sebesar 17,5 dengan kondisi jalan sangat buruk, maka perlu dilakukanya peningkatan jalan baik dari pihak instansi terkait maupun dari masyarakat. Kemudian menurut metode bina marga dengan di dapatnya nilai Urutan Prioritas sebesar 4,45 maka pemeliharaan harus dilakukan secara berkala untuk mengurangi terjadinya kerusakan jalan lebih banyak.

4.2 Saran

Setelah melakukan survei dan analisis kerusakan jalan penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis, data ini bisa digunakan sebagai acuan bagi instansi terkait untuk perbaikan jalan pada ruas jalan kawali.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ulfa Marsyanda, Ilham Yuna Dwi Januar,2022. "Analisis Kerusakan Jalan dan cara penanggulangannya (studi kasus jalan poros makassar-maros), 2-4-2022, Makassar.
- Delli Noviarti Rachman & Putri Indah Sari, 2020. "Analisis Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan Metode PCI dan Strategi Penanganannya". 16-12- 2021, Palembang.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1995). "Tipe-tipe Kerusakan Perkerasan". Januari 2011, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1990). Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Hardiytamo,H.C., 2007, Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Pavement Condition Index

(PCI), Skripsi Fakultas Teknik UNTAN, Jurusan Teknik Sipil.

Kahiri, Amin. 2012. Evaluasi Jenis dan Tingkat Kerusakan dengan Menggunakan Metode *Pavement Condition Index* (PCI) Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta, Dumai 05+000-10+000. Fakultas Teknik, Politeknik Negeri Bengkalis. Dumai.

Mubarok.(2016). "Analisa Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan Menggunakan Metode PCI , Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta Selatan,1 Desember 2020.

Rondi, M. (2016). Evaluasi Perkerasan Jalan Menurut Metode Bina Marga Dan Metode Pci (*Pavement Condition Index*) Serta Alternatif Penanganannya. Ilmiah, Publikasi, 20 Januari 2019.

Susanto Agus, 2007, Analisis Tingkat dan Jenis Kerusakan Jalan Serta Metode Perbaikan, Gumilar kabupaten Cilacap, Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia, Yogyakarta.

Suswandi, Agus., Sartono, W., Christiady, H. 2008. Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) Untuk Menunjang Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Jalan Lingkar Selatan, Yogyakarta.

Utomo.(2001), Kajian Kondisi Perkerasan Jalan kabupaten Sleman Menggunakan Cara Pavement Condition Index. Media Teknik Mei 2001.